



Analyse faite par :



## La Wallonie à Vélo / RaVel W6 de Thuin à Landelies

### Audit et Analyse

**Lieu audité:**

RaVel W6

**Demandeur :**

Personne de contact : MT Pays des Lacs  
Hubert, Jean-Pierre  
Téléphone : 071 11 90 05  
E-mail : info@lepaysdeslacs.be

**Auditeur agréé :**


AMT CONCEPT : Isabelle DUBOIS  
Téléphone : +32(0)495 27 83 30  
E-mail : amtconcept.isabelle@gmail.com

Date de l'audit : 02 mai 2021  
Date du comité d'attribution :

Adresse de départ : Thuin, chemin du Halage, rue Verte,1

Adresse d'arrivée : Landelies, rue de l'Ecluse, Place des Déportés, 1

- 1 Parcours Aller - Retour :
  - **11,1 Km de Thuin à Landelies et de Landelies à Thuin**
    - Parcours en macadam sur une largeur +/- constante d'environ 2,8 m
    - Le parcours est plat.
    - Le parcours est, en majeure partie, en site propre mais certains tronçons sont accessibles aux voitures des riverains.
    - Traversée d'une voirie non sécurisée (Abbaye d'Aulne)
    - L'analyse de ce circuit se fait au départ de Thuin vers Landelies
    - Nous conseillons, tant qu'il n'y a pas de parking réservé PMR à Thuin, de commencer le circuit à Landelies



### CIRCULATION CIRCUIT

---

Le parcours est plat permettant une circulation aisée sur le parcours.

Le principal point d'attention est de rester vigilant car certaines parties du tronçon sont accessibles aux voitures des riverains.

Le bord du chemin est, par endroits, très proche de la Sambre.

### SIGNALISATION

---

La signalisation est claire, le parcours suit la Sambre jusqu'à Landelies.



## STATIONNEMENT

---

### **Thuin :**

Nombreuses places de parking mais pas de place réservée aux PMR  
Pas de toilettes PMR disponibles.



## ENTREE/SORTIE DU CIRCUIT

### THUIN

---

L'accès est facile, le parking se trouve juste à côté de l'accès au RAVEL qui est plus qu'assez large



### ANALYSE DU CIRCUIT THUIN /LANDELIES

---

- 1. Le circuit est large**
- 2. Les bords de Sambre ne sont pas sécurisés partout**





Point d'attention au km 6 où l'accotement est dangereux

### **3. Présence de nombreuses zones de repos.**



Les zones de repos ne sont pas adaptées aux PMR mais de l'espace est en général disponible pour garer les véhicules.  
Présence de zone de repos au KM3 – au KM5 -



Zone de repos au KM6

#### 4. Au KM 7, accès à l'écluse de Hourpes



Pas de remarque particulière, la pente est très douce et tout à fait praticable.

## 5. Au KM 9.5, accès à l'écluse de l'Abbaye d'Aulnes



Traversée d'une voirie communale non signalée, cette entrée / sortie se fait de plain-pied.

Le revêtement est irrégulier

La voirie traversée n'est pas teintée de rouge au sol.

La proximité du RaVel n'est pas indiquée aux automobilistes

Présence d'une guinguette pour se restaurer mais inaccessible aux PMR

## Arrivée à Landelies





Parking possible à Landelies, la place PMR est aux normes.  
L'accès au RAVEL pour se diriger vers Thuin ne demande pas de traverser la voirie.  
Le chemin est large et en pavés.

Pas de toilettes PMR